

Antrag der CDU-Fraktion

öffentlich

Zur Sitzung	Sitzungstermin	Behandlung
Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl	03.09.2026	Entscheidung

Betreff

**Prüfantrag der CDU-Fraktion,
hier: Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Fuß- und Radwegunterführung
Lauerstr. in der Nähe der Straße "Am alten Ufer" in Duisburg Homberg**

Inhalt

Der Oberbürgermeister wird gebeten, zu prüfen, durch welche geeigneten Maßnahmen sich die Verkehrssicherheit an der Fuß- und Radwegunterführung an der Lauerstraße verbessern lässt.

Dabei soll insbesondere geprüft werden,

1. ob die Anbringung geeigneter Verkehrsspiegel an den Ein- bzw. Ausgängen der Unterführung möglich und sinnvoll ist, damit Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer den entgegenkommenden Verkehr frühzeitiger wahrnehmen können und
2. ob die vorhandene Beleuchtung insbesondere in der dunklen Jahreszeit und bei bedecktem Himmel eine ausreichende Ausleuchtung der Unterführung gewährleistet und ob sie gegebenenfalls verbessert werden sollte und
3. ob darüber hinaus weitere geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Sichtverhältnisse und der Verkehrssicherheit erforderlich sind.

Begründung

Die Fuß- und Radwegunterführung an der Lauerstraße weist an beiden Zugängen eingeschränkte Sichtverhältnisse auf (siehe Abbildung 1 und 2). Die Zugänge befinden sich gleichzeitig im Bereich einer Überführung über den Kanal. Dadurch ist beim seitlichen Einbiegen in die Unterführung nicht frühzeitig erkennbar, ob sich bereits Fußgänger oder Radfahrer im Tunnel befinden.

Dies kann insbesondere bei entgegenkommendem Fuß- und Radverkehr zu gefährlichen Situationen und Zusammenstößen führen. Verkehrsspiegel könnten hier eine einfache Lösung darstellen, um die Sicht auf den Gegenverkehr bereits vor dem Einbiegen zu verbessern.

Die Unterführung ist bereits beleuchtet. Dennoch wird sie insbesondere in der dunklen Jahreszeit sowie bei bedecktem Himmel teils auch tagsüber als zu dunkel wahrgenommen. Die Kombination aus eingeschränkter Einsehbarkeit und schwierigen Lichtverhältnissen kann die Orientierung und das rechtzeitige Erkennen des Gegenverkehrs zusätzlich erschweren.

Anlagen:



Abbildung 1: Eingang der Unterführung an der Lauerstraße in Richtung Friesenplatz



Abbildung 2: Eingang der Unterführung an der Lauerstraße in Richtung Homberger Tennis Club Grün-Weiß e. V.

(OB/90-1/94)