

Anfrage der Fraktionen CDU und SPD

öffentlich

Zur Sitzung	Sitzungstermin	Behandlung
Bezirksvertretung Mitte	03.09.2026	Beantwortung der Anfrage

Betreff

Anfrage der Fraktionen CDU und SPD,

hier: Anfrage zum Antrag (DS 21-0674) bezüglich der Aufrechterhaltung der Attraktivität des Innenhafens durch Pflege-, Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Inhalt

Erfreulicherweise wurden einige der 8 Schwachstellen aus unserem obigen Antrag abgearbeitet. Leider ist eine Abarbeitung jedoch noch nicht bei allen Schwachstellen erfolgt (Stand 18. August 2026). Bei den folgenden noch nicht erledigten Schwachstellen bitten wir um Angabe, bis wann diese konkret umgesetzt werden oder warum eine Umsetzung nicht möglich ist.

Schwachstelle 3:

Die Informationstafel am Aachener Turm ist nur noch teilweise lesbar (Bild von 2021).



Die Informationstafel am Aachener Turm ist immer noch nicht einsehbar und damit nicht lesbar (Bild von 2026). Vielleicht könnte die Tafel an einem anderen Ort (z.B. vor die Hecke) aufgestellt werden.



Schwachstelle 4:

Das Denkmal vor dem Kultur- und Stadthistorischem Museum ist verschmutzt und hat viel Bewuchs (Bild von 2021).



Das Denkmal ist immer noch verschmutzt und hat viel Bewuchs (Bild von 2026).



Schwachstelle 5:

Die Außenfassade des Kultur- und Stadthistorischen Museum ist auf der Wasserseite unansehnlich. Es fehlt ein Hinweis, dass sich auf der Rückseite ein barrierefreier Zugang befindet. Das Geländer an der Außenseite ist renovierungsbedürftig. Der Kellerzugang ist mit Graffiti verunstaltet (Bild von 2021).



Die Außenfassade ist immer noch unansehnlich. Es ist immer noch kein Hinweis angebracht, dass sich auf der Rückseite des Museums ein barrierefreier Zugang befindet. Das Geländer an der Außenseite ist immer noch renovierungsbedürftig und der Kellerzugang ist noch mit gleichen oder ähnlichen Graffiti verunstaltet. Die Säulen zum Eingang benötigen einen neuen Anstrich (Bild von 2026).



Schwachstelle 6:

Der Stromkasten direkt am Eingang zum Innenhafen (Schwanenstraße) ist stark verunstaltet (Bild von 2021).



Der alte Stromkasten sollte nach der Errichtung eines neuen Kastens entfernt werden. Dies ist noch nicht erfolgt. Der neue Stromkasten ist auch schon verunstaltet (Bild von 2026).

**Hinweis**

QR - Codes an sogenannten "Points of Interest" sind immer noch wünschenswert und hilfreich für die Anwohner und Besucher des Innenhafens.